



N° d'imprimé : K 008917850

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

18/11/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24036922

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S038K256

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 255 Chemin des Platières

38670 CHASSE SUR RHÔNE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 069K7007

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

GD-791-MK (F)

15/02/2022

13/12/2021

Marque

Genre

Carrosserie

MAN

VASP

NON SPEC

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

WMAN28ZZ2MY426945

N3

Type/CNIT

Énergie

L.2007.46.010 N2801ZBBBZBSAA H2ACD

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

91488

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :Efficacité globale ($\geq 50\%$) : global: 60%

Efficacité par essieu : E1: 66% E2: 56%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 5% E2: 6%**Frein de stationnement :** Efficacité ($\geq 18\%$) : 26%**Frein de secours :**Efficacité globale ($\geq 25\%$) : global: 26%

Efficacité par essieu : E2: 42%

Déséquilibre ($< 30\%$) : E2: 6%**Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :** G: -2.0% D: -1.8% h: $< 0,8$ m**Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) :** G: -1.9% D: -3.7%