EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F059948872

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique complémentaire	02/02/2024	24064464

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/02/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S038F215**

(9) RAISON SOCIALE :
C.C.T SAINT JEAN DE BOURNAY

(3) COORDONNÉES :
61 RUE STEPHANE HESSEL
ZAC DES BASSES ECHARRIERES
38440 ST JEAN DE BOURNAY
04.74.20.64.46

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : non renseignés
N° D'AGREMENT : 069D1396
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BG-461-NJ (F)	21-01-2011	21-01-2011

Marque	Désignation commerciale
TOYOTA	HILUX

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
MR0HR29G302032421	N1	CTTE

Type/CNIT	Energie
N1GJT0CT002Z239	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

250507

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/02/2019:168095 Km / 03/02/2020:174428 Km / 15/02/2021:196666 Km / 08/08/2022:222541 Km / 16/02/2023:228297 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤1.00m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10